

ANEXA 1

SITUAȚIE

Privind propunerile de valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân trecute în proprietatea Primăriei Municipiului Arad, în baza Legii nr. 421/2002, cu modificările și completările ulterioare

Nr. Crt	Număr înmatriculare	Marca, tip	Starea autovehiculului, serie șasiu	Preț de pornire (lei)
1	AR-06-UKA	AUTOUTILITARA MAN	Serie: WVML02K4236068681 MOTORUL ESTE SPART CAROSERIA ESTE CORODATA VOPSEAUA NU PREZINTA LUCIU SPECIFIC ANVELOPELE SUNT UZATE AUTOUTILITARA ESTE NEINGRIJITA LIPSESC USA STANGA, INSTALATIA ELECTRICA SI ACUMULATORUL	1500
2	FN	AUTOUTILITARA FORD	Serie: 2FMJA5147S349151 USILE STANGA SUNT LOVITE MOTORUL ESTE DEFECT CAROSERIA ESTE CORODATA VOPSEAUA NU PREZINTA LUCIU SPECIFIC ANVELOPELE SUNT UZATE AUTOTURISMUL ESTE NEINGRIJIT	850
3	BN-03-WSC	AUTOUTILITARA PEUGEOT	Serie: VF3280B9200700202 MOTORUL ESTE DEFECT CAROSERIA ESTE COMPLET CORODATA FARUL DREAPTA ESTE SPART TAPITERIA ESTE NEINGRIJITA BARA PROTECTIE FATA ESTE LOVITA VOPSEAUA NU PREZINTA LUCIU SPECIFIC AUTOUTILITARA ESTE NEINGRIJITA	750
4	FN	AUTOUTILITARA MERCEDES	Serie: WDB9034631P849853 MOTORUL ESTE DEFECT CAROSERIA PREZINTA URME DE LOVIRE BATERIA DE ACUMULATORI LIPSESTE VOPSEAUA NU PREZINTA LUCIU SPECIFIC ANVELOPELE SUNT UZATE AUTOUTILITARA ESTE NEINGRIJITA	2200
5	AR-02-WHP	AUTOUTILITARA FORD TRANZIT	Serie: FARA SERIE A FOST ACCIDENTATA IN PARTEA DREAPTA LIPSESC FAR, SEMNALIZATOR DREAPTA, BATERIA DE ACUMULATORI SI ROATA DREAPTA FATA CAROSERIA ESTE CORODATA VOPSEAUA NU PREZINTA LUCIUL SPECIFIC PARBRIZUL ESTE SPART AUTOUTILITARA ESTE NEINGRIJITA	1100
6	RT-RD-60	AUTOTURISM BMW 525	Serie: WBAA91050GK75550 MASCA FATA ESTE SPARTA CAPOTA PREZINTA URME AVANSATE DE RUGINA BARA PROTECTIE FATA ESTE DEFORMATA INSTALATIA ELECTRICA SI BATERIA DE ACUMULATORI LIPSESC	950

7	AR-01-GJD	AUTOTURISM FORD SIERRA	Serie: WFOZXXGBB AFC67741 BARA PROTECTIE FATA ESTE RUGINITA ARIPA DREAPTA CHITUITA SI RUGINITA	850
8	AR-03-WUZ	AUTOTURISM FORD FIESTA	Serie: WFOBXXGAFBJY166 MOTORUL ESTE DEFECT CAROSERIA ESTE CORODATA ARIPA DREAPTA E INFUNDATA USA STANGA ESTE LOVITA VOPSEAU A NU PREZINTA LUCIU SPECIFIC ANVELOPELE SUNT UZATE AUTOTURISMUL ESTE NEINGRIJIT	600
9	AR-03-MOZ	AUTOUTILITARA DACIA 1304	Serie: UUI D27101S0062310 MOTORUL ESTE INCOMPLET CAROSERIA PREZINTA URME DE RUGINA BATERIA DE ACUMULATORI LIPSESTE BARA FATA E LOVITA FARUL STANGA ESTE FISURAT	450
10	AR-05-PMY	AUTOTURISM MAZDA	Serie: FARA SERIE CAPOTA SPATE E CORODATA ARIPA DREAPTA SPATE ESTE RUGINITA USA STANGA FATA ESTE LOVITA BARA PROTECTIE FATA ESTE DEFORMATA	800
11	AR-03-FLO	AUTOTURISM MERCEDES	Serie: 123120100556734 PARBRIZUL SI GEAMURILE SUNT SPARTE CAROSERIA ESTE CORODATA CAPOTA ESTE DEFORMATA PAVILIONUL ESTE DEFORMAT ANVELOPELE SUNT UZATE	850
12	AR-05-LOH	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: UU1R113010908 BARA PROTECTIE FATA, CAPOTA SI MASCA SUNT DEFORMATE FARURILE SUNT SPARTE SPOILERUL FATA LIPSESTE ARIPA STANGA LIPSESTE	800
13	FN	AUTOTURISM VOLVO	Serie: YV1745773J2112717 MOTORUL SI MASCA FATA LIPSESC PAVILIONUL ESTE DEFORMAT CAPOTA ESTE TORSIONATA CAROSERIA ESTE CORODATA	950
14	BH-7408-BK	AUTOTURISM MERCEDES	Serie: WDB2100041A403728 MOTORUL ESTE DEFECT PREZENTAND SI URME DE ULEI GEAMUL SPATE STANGA ESTE SPART MASCA SI SPOILERUL FATA SUNT FISURATE PRAGURILE SUNT DEFORMATE ARIPA STANGA FATA ARE URME DE RUGINA	1500
15	AR-01-LIV	AUTOTURISM DACIA	Serie: UU1R117L231732 CAROSERIA ESTE CORODATA INSTALATIA ELECTRICA SI RADIATORUL LIPSESC ARIPA STANGA FATA ESTE LOVITA ARIPILE SPATE SUNT CORODATE	750
16	AR-06-NDZ	AUTOTURISM FORD SIERRA	Serie: WFOAXX6BBAMC04365 PARBRIZUL ESTE FISURAT MOTORUL PREZINTA DEPUNERI DE ULEI BARA DE PROTECTIE SPATE ESTE RUPTA INCUIETORILE SPATE LIPSESC ANVELOPELE SUNT UZATE	950
17	IF-072530	AUTOTURISM LANCIA	Serie: ZLA84000001361173 BARA PROTECTIE SPATE ESTE ZGARIATA	1000

			BARA PROTECTIE FATA ESTE DEFORMATA MOTORUL ESTE DEFECT TAPITERIA ESTE RUPTA	
18	AR-81-ADY	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: UUR1172275035 CAROSERIA ESTE COMPLET CORODATA INSTALATIA ELECTRICA LIPSESTE PAVILIONUL ESTE DEFORMAT ANVELOPELE SUNT UZATE	700
19	SJ-02-WYM	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: UU1R11711S2568594 CAROSERIA ESTE CORODATA CAPOTA ESTE DEFORMATA BARA SPATE ARE URME DE LOVIRE USA DREAPTA ESTE LOVITA ANVELOPELE SUNT UZATE	750
20	AR-03-AYC	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: UU1R11711Y2931273 CAROSERIA ESTE RUGINITA BARA DE PROTECTIE SPATE ESTE DEFORMATA FILTRU DE AER, INSTALATIA ELECTRICA SI BATERIA DE ACUMULATORI LIPSESC	750
21	4866-ZV-95	AUTOTURISM CITROEN	Serie: VF7XBEE0000EE1434 BARA DE PROTECTIE SPATE ESTE DEFORMATA CAROSERIA ESTE CORODATA ARIPILE FATA SUNT ZGARIATE CAPOTA ESTE DEFORMATA BARA PROTECTIE FATA ESTE DEFORMATA ANVELOPELE SUNT UZATE	850
22	FN	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: 544674 INSTALATIA ELECTRICA, BATERIA DE ACUMULATORI SI FILTRU DE AER LIPSESC CAROSERIA ESTE CORODATA CAPOTA ESTE DEFORMATA BARA SPATE ESTE RUPTA USA STANGA ESTE LOVITA ANVELOPELE SUNT UZATE	750
23	AR-03-XWA	AUTOTURISM FORD SCORPIO	Serie: WFOAXXGAGABH12FF3 PARBRIZUL ESTE FISURAT CAROSERIA ESTE CORODATA USILE DREAPTA FATA SI SPATE SUNT INDOITE BARA SPATE STANGA ESTE LOVITA ANVELOPELE SUNT UZATE	850
24	AR-03-FRY	AUTOTURISM DACIA 1300	Serie: UU1R117P2451042 CAROSERIA ESTE COMPLET CORODATA PARBRIZUL ESTE SPART INSTALATIA ELECTRICA, RADIATORUL, BATERIA DE ACUMULATORI SI FILTRU LIPSESC BARA PROTECTIE FATA E RUGINITA ANEVELOPELE SUNT UZATE	750
25	AR-03-ESP	AUTOTURISM AUDI 100	Serie: WAUZZZ44ZDN112369 MOTORUL ESTE DEFECT FARURILE SUNT FISURATE CAPOTA ESTE DEFORMATA BARA PROTECTIE SPATE ESTE INDOITA LAMPA STOP SPATE DREAPTA ESTE FISURATA TAPITERIA ESTE MURDARA	850
26	AR-03-UJC	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: UU1R117H2079922 BARA FATA ESTE CORODATA CAROSERIA ESTE CORODATA PRAGURILE SUNT DEFORMATE USILE SUNT CORODATE INSTALATIA ELECTRICA SI RADIATORUL LIPSESC	750

27	AR-02-YLZ	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: UU1R133R0132511 CAROSERIA ESTE CORODATA USA FATA DREAPTA ESTE LOVITA CAPOTA E DEFORMATA USA SPATE STANGA ESTE LOVITA ANVELOPELE SUNT UZATE	750
28	PB-2607-HH	AUTOTURISM VOLKSWAGEN JETTA	Serie: WVWZZZ16ZEW684294 CAROSERIA ESTE CORODATA SEMNALIZATORUL STANGA FATA LIPSESTE ARIPA FATA DREAPTA ESTE INDOITA USA SPATE DREAPTA E LOVITA ARIPA STANGA SPATE E CORODATA	850
29	AR-06-MFI	AUTOTURISM ARO 10	Serie: FARA SERIE CAROSERIA ESTE COMPLET CORODATA MOTORUL ESTE DEFECT	600
30	ICY-653	AUTOTURISM FIAT TYPO	Serie: ZFA16000004855487 CAROSERIA ESTE DEFORMATA USA FATA DREAPTA E DEFORMATA BARA PROTECTIE FATA E LOVITA FAR STANGA E SPART CAPOTA ESTE DEFORMATA	850
31	AR-07-UKV	AUTOTURISM OPEL OMEGA	Serie: WOL000017H1141583 CAPOTA ESTE DEFORMATA BARA FATA E RUGINITA SEMNALISATORUL DREAPTA FATA LIPSESTE PRAGUL ESTE CORODAT TAPATERIA E MURDARA	850
32	AR-04-HJB	AUTOTURISM OPEL VECTRA	Serie: FARA SERIE CAPOTA ESTE DEFORMATA FARUL STANGA ESTE FISURAT CAROSERIA ESTE CORODATA SEMNALIZATORUL DREAPTA SPATE SPART BARA FATA E FISURAT PRAGURILE SUNT DEFORMATE	850
33	TM-82-BTT	AUTOTURISM DACIA 1304	Serie: UU1S27101S0059697 BARA PROTECTIE FATA ESTE RUGINITA ARIPA STANGA E CORODATA USA STANGA FATA E LOVITA PRAGURILE SUNT DEFORMATE RADIATORUL SI BATERIA DE ACUMULATORI LIPSESC	750
34	AR-05-ZKV	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: UU1R11711W2707056 RADIATORUL SI BATERIA DE ACUMULATORI LIPSESC CAROSERIA ESTE CORODATA CONTRA ARIPILE SUNT GAURITE PRAGURILE SUNT CORODATE TAPITERIA ESTE RUPTA	800
35	AR-039967	AUTOTURISM OPEL OMEGA	Serie: WOL000026VI032344 CAPOTA ESTE DEFORMATA BARA PROTECTIE FATA E FISURATA BARA PROTECTIE SPATE ESTE FISURATA BANDOURILE SPATE LIPSESC TAPITERIA ESTE RUPTA	950
36	AR-05-GZN	AUTOTURISM TRABANT	Serie: FARA SERIE AUTOTURISMUL ESTE COMPLET CORODAT	400

37	AR-01-DRP	AUTOTURISM OPEL RECORD	Serie: FARA SERIE BARA PROTECTIE FATA ESTE DEFORMATA CAROSERIA PREZINTA URME DE RUGINA VOPSEAUA ESTE MATA ARIPA DREAPTA SPATE ESTE ZGARIATA BANDOUL DIN DREAPTA E LOVIT TAPITERIA ESTE MURDARA ANVELOPELE SUNT UZATE	900
38	BH-02-YOL	AUTOTURISM DACIA 1310	Serie: 807112 BARA PROTECTIE FATA ESTE RUGINITA CAPOTA PREZINTA URME DE LOVIRE CAROSERIA PREZINTA URME DE RUGINA VOPSEAUA E MATA TAPITERIA ESTE MURDARA ANVELOPELE SUNT UZATE	750
39	AR-03-MVR	AUTOTURISM FORD SCORPIO	Serie: WFOAXXGAGAFD55998 BARA PROTECTIE FATA ESTE LOVITA USA STANGA SPATE E LOVITA ARIPA DREAPTA SPATE E ZGARIATA SEMNALIZATORUL STANGA FATA ESTE SMULS ANVELOPELE SUNT UZATE	950
40	AR-01-DSP	AUTOUTILITARA FORD	Serie: JMZKXXSHKKFE03447 CAROSERIA ESTE COMPLET CORODATA MOTORUL ESTE INCOMPLET USA STANGA SPATE ESTE LOVITA PARBRIZUL ESTE FISURAT ARIPA DREAPTA SPATE ESTE CORODATA BARA DE PROTECTIE ESTE RUPTA	850
41	AR-03- KSV	AUTOUTILITARA FORD	Serie: SFAVXXBBAVGT49401 BARA PROTECTIE FATA ESTE RUPTA CAROSERIA PREZINTA URME DE RUGINA VOPSEAUA E MATA ARIPA DREAPTA SI STANGA SUNT RUGINITE BANDOUL DIN DREAPTA E LOVIT TAPITERIA ESTE MURDARA ANVELOPELE SUNT UZATE	750
42	FN	AUTOTURISM MERCEDES	Serie: WDB2084481T055234 PARBRIZ SPART OBLINDA STÂNGĂ SPARTĂ BARĂ PROTECȚIE RUPTĂ UȘA STÂNGĂ ARE URME DE LOVIRE LAMPĂ SEMNALIZATOARE DERAPTA FISUTATĂ MOTORUL ESTE DEFECT	1500
43	263-ENC-95	AUTOUTILITARĂ FIAT	Serie: 280650UB323650 CAROSERIA ESTE CORODATĂ ANVELOPE UZATE SUSPENSIA ESTE DEFECTĂ AUTOUTILITARA ESTE NEÎNGRIJITĂ	800
44	AR-03-ZOA	AUTOUTILITARĂ VOLKSWAGEN LT 28	Serie: WV2ZZZ28ZMH025183 BARA FAȚĂ DEFORMATĂ ARIPILE FAȚĂ CORODATE PARBRIZUL ESTE SPART MOTORUL PREZINTĂ URME DE ULEI CAROSERIA PREZINTĂ URMĂ DE CORODARE	950
45	AR-05-MKM	AUTOTURISM DACIA 1310 TLX	Serie: 341004 CAROSERIA COMPLET CORODATĂ	380

			PARBRIZ SPART MOTORUL ESTE INCOMPLET	
46	AR-03-GEU	AUTOTURISM OPEL ASCONA	Seria: WOL000087J600393 CAROSERIA ESTE COMPLET CORODATĂ TAPIȚERIE ESTE DISTRUSĂ MOTORUL ESTE INCOMPLET	350
47	AR-06-DEE	AUTOTURISM DACIA 1300	Seria: 400887 CAROSERIA COMPLET CORODATĂ MOTORUL ESTE SPART INSTALAȚIA ELECTRICĂ INCOMPLETĂ	400
48	AR-02-HKN	AUTOTURISM DACIA 1310	Seria: FN CAROSERIA COMPLET DEGRADATĂ GEAMURILE LATERALE SPARTE MOTORUL ESTE DESCOMPLECTAT	380
49	AR-44-MAR	AUTOTURISM DACIA 1310	Seria: UU1R11711W2772630 MASCA FAȚĂ AVARIATĂ GEAMURILE DIN STÂNGA SPARTE FARUL STÂNGA SPART CAROSERIA PREZINTĂ URME DE CORODARE	450
50	HD-06-HJD	AUTOTURISM OPEL	Seria: WOL000043M6348748 PRAGURILE DREAPTA DISTRUSE BARA FAȚĂ RULTĂ ARIPILE DIN STÂNGA SUNT CORODATE BARA PROTECȚIE SPATE RUPTĂ	400
51	FN	AUTOTURISM RENAULT 19	Seria: VF1135100 RADIATORUL, POMPA APĂ, ACUMULATORUL LIPSESC FARURILR SUNT SPARTE ARIPILE SUNT CORODATE	380
52	AR-07-XVO	AUTOTURISM OLCIT CLUB	Seria: FN CAROSERIA COMPLET CORODATĂ TAPIȚERIA DISTRUSĂ GEAMURILE DIN STÂNGA SUNT SPARTE	300
53	AR-09-WTS	AUTOTURISM OLCIT CLUB	Seria: FN CAROSERIA COMPLET CORODATĂ TAPIȚERIA DISTRUSĂ GEAMURILE DIN STÂNGA SUNT SPARTE	300
54	FN	AUTOTURISM OPEL CORSA	Seria: VSX000093L4350218 MOTORUL PREZINTĂ URME DE ULEI CAROSERIA COMPLET CORODATĂ CAPOTA AVARIATĂ BARA PROTECȚIE SPATE LIPSĂ TAPIȚERIA DISTRUSĂ	500
55	FN	AUTOTURISM SEAT	Seria: VSSZZZ6KZ1R085674 CAPOTA FAȚĂ DEFORMATĂ PRAGURILE STÂNGA LOVITE	800

			ARIPA STÂNGA DEFORMATĂ ÎNCUIETORILE UȘILOR RUPTE	
56	AR-03-PFD	AUTOTURISM DACIA 1310	Seria: U1R13311V2694147 ARIPILE STÂNGA CORODATE GEMURILE DIN DREAPTA SPARTE PAVILION CORODAT MOTORUL ESTE SPART	380
57	AR-01-HFG	AUTOTURISM MAZDA 323	Seria: JMZBF138200132993 MASCA FAȚĂ DISTRUSĂ GEMURILE DREAPTA SPARTE ARIPILE SPATE CORODATE TAPIȚERIA DISTRUSĂ	450
58	FN	AUTOTURISM DAEWOO CIELO	Seria: KLATF19Y17D082200 RADIATORUL, POMPA DE APĂ LIPSĂ ARIPA STÂNGA FAȚĂ AVARIATĂ CAPOTA DEFORMATĂ BARĂ PROTECȚIE SPATE RUPTĂ LĂMPI SPATE LIPSĂ	400
59	AR-03-WDZ	AUTOTURISM FORD SIERRA	Seria: WFOFXGBBFHP91432 BARĂ PROTECȚIE FAȚĂ ȘI SPATE RUPTE PARBRIZ FAȚĂ SPART MOTORUL ARE DEPUNERI DE ULEI SEMNALIZATORUL FAȚĂ SPART	650
60	FN	AUTOTURISM DACIA SOLENZA	Seria: UU1R5A71543415604 RADIATORUL, CHIULOASA ȘI RACORDURILE LIPSESC CAPOTA ESTE CORODATĂ GEAMURILE SPATE STÂNGA ȘI DREAPTA LIPSESC	400
61	AR-01-PZS	AUTOTURISM DACIA 1300	Seria: UU1R5A71543415604 CAROSERIA COMPLET CORODATĂ UȘILE SUNT DEFORMATE PARBRIZ SPART BARA PROTECȚIE RUGINITĂ	350
62	AR-03-YTV	AUTOTURISM DACIA 1310	Seria: R11700L2322881R CAROSERIA COMPLET CORODATĂ INSTALAȚIA ELECTRICĂ DESCOMPLECTATĂ TAPIȚERIA RUPTĂ BARA PROTECȚIE SPATE DEFORMATĂ	350
63	FN	RULOTĂ	Seria: X25634X PREVĂZUTĂ CU DOUĂ AXE INSTALAȚIA ELECTRICĂ DEFECTĂ CAROSERIA NU ESTE ETANȘĂ	1200
64	FN	AUTOTURISM BMW 525	Seria: NU SE POATE DESCHIDE VOPSEA ESTE MATĂ GEAMUL STÂNGA FAȚĂ SPART TAPIȚERIA ÎNGRIJITĂ	1700
65	FN	AUTOTURISM PEUGEOT 306	Seria: VF37ENFXE327910 BARA PROTECȚIE FAȚĂ DEFORMATĂ	900

			CAPOTA FAȚĂ DEFORMATĂ ÎNCUIETORILE UȘILOR DEFECTE TAPIȚERIA RUPTĂ	
66	FN	AUTOTURISM DACIA 1300	Seria: UUIR11711V2641888 BARĂ PROTECȚIE FAȚĂ DISTRUSĂ PARBRIZ SPART MOTORUL NU MAI ARE ANEXE INSTALAȚIA ELECTRICĂ DESCOMPLECTATĂ	400
67	FN	AUTOTURISM SUBARU	Seria: JFLKK3AALOE003931 UȘILE FAȚĂ ZGĂRIATE BARA PROTECȚIE FAȚĂ ZGĂRIATĂ TAPIȘERIA RUPTĂ PREZINTĂ URME DE EXFILIERE A VOPSELEI	750
68	AR-34-NLU	AUTOTURISM VOLKSWAGEN PASSAT	Seria: FN CAROSERIA COMPLET CORODATĂ MOTORUL ESTE DEFECT GEAM DEREAPTA FAȚĂ SPART	450
69	FN	AUTOTURISM MAZDA	Seria: JMZBG13E200326341 MOTORUL ARE DEPUNERI DE ULEI CAPOTA CORODATĂ PARBRIZ SPART GEAMUL DREAPTA LIPSĂ FAR DREAPTA SPART	450
70	AR-03-TLI	AUTOTURISM FORD SIERRA	Seria: WFOAXXGBBAGB36113 MASCA FAȚĂ RUPTĂ ARIPA DREAPTA AVARIATĂ FARURILE LIPSĂ PARBRIZ SPART TAPIȚERIA RUPTĂ	400
71	FN	AUTOTURISM FORD TRANSIT	Seria: WFOKXXGBVKJC37273 CAROSERIA COMPLET CORODATĂ PARBRIZUL SPART MOTORUL ESTE DESCOMPLECTAT SCAUNELE LIPSESC	500
72	AR-23-PRO	AUTOTURISM DACIA 1304	Seria: UUID4F76753466204 MOTORUL ESTE DESCOMPLECTAT CAROSERIA CORODATĂ BARA PROTECȚIE FAȚĂ RUPTĂ	500
73	FN	AUTOTURISM DACIA 1304	Seria: UUID171176A486469 MOTORUL ȘI INSTALAȚIA ELECTRICĂ DESCOMPLECTATE CAROSERIA COMPLET CORODATĂ CUTIA DE VITEZE SPARTĂ	500
74	AR-01-PFR	AUTOUTILITARĂ MERCEDES 207 D	Seria: 60136718242299 MOTORUL ESTE INCOMPLET CAROSERIA COMPLET CORODATĂ INSTALAȚIA ELECTRICĂ LIPSEȘTE	400
75	FN	AUTOTURISM FORD MONDEO	Seria: WFOVXXGBBW2S47492 CAROSERIA ESTE ÎN STARE BUNĂ MOTORUL NU SE POATE PORNI	3000

			TAPIȚERIA ÎNGRIJITĂ	
76	AR-02-CHK	AUTOTURISM DACIA 1310	Seria: UU1R11711J2209102 CAROSERIA COMPLET CORODATĂ MOTOR INCOMPLET ARIPA DREAPTA LOVITĂ BARĂ PROTECȚIE FAȚĂ LOVITĂ	350
77	FN	AUTOTURISM FORD ESCORT	Seria: WPONXXGCANWS26348 MOTORUL ARE DEPUNERI DE ULEI PRAGUL DREAPTA CORODAT INCHIZĂTORUL CAPOTEI DEFECT TAPIȚERIA MURDARĂ	1900
78	AR-04-BUU	TRACTOR	Seria: 65090274 MOTORUL NU SE POATE PORNI CUTIE VITEZĂ DEFECTĂ POMPĂ INECȚIE ȘI ELECTROMOTOR LIPSĂ	299,40
79	AR-02-UUA	CAMION IFA	Seria: 8054004 ANVELOPE FAȚĂ LIPSĂ MOTOR INCOMPLET CAROSERIA CORODATĂ INSTALAȚIA ELECTRICĂ INCOMPLETĂ	2231,05